



Kristrup Vandværk

Registrernr.: T06467

Asser Rigs Vej 54  
8960 Randers SØ

Kundenr.: 5505084

Ordrenr.: 831124

Prøvenr.: 23188149

Att.: Michael Mose

Modt. dato: 2010.03.24

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Kristrup Vandværk  
Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ  
Prøvested.....: **Kristrup Vandværk I/S, Asser Rigsvej. B1, DGU 68.536 - V20001800/473100180**  
DGU-nr.....: **068.0536-00**  
Prøvetype.....: Råvand - Andet  
Prøveudtagning...: 2010.03.24 kl. 08:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.03.25 kl. 01:49 - 2010.03.26

	Prøvenr.: 23188149	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml			Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml			Colilert®	
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Vandtemperatur	8.9	gr. C			DS2250	

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

26. marts 2010

  
Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.